



Sammanställning över samtliga kemikalier som hanteras på LHVC, inom fastigheten Plogen 2 i Lund.

	Riskbedömd	Status	Faronivå	Produktnamn	Piktogram	Leverantör	Utfärdande datum	Artikelnummer	Produktens klassificering
Pannhall	Ja	Ej granskad	3	Eldningsolja 1 E10	Brandfarligt Skadligt Hälsosfarlig Miljöfarlig	Preem AB (Publ)	2018-01-26	info saknas	STOT RE 2; Aquatic Chronic 2; Flam. Liq. 3; Asp. tox. 1; Skin Irrit. 2; Acute tox. 4; Carc. 2; H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411;
	Ja	Ej granskad	3	Ferrolix 3051	Frätande	Kurita Europe GmbH	2016-06-23	info saknas	Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A; Eye Dam. 1; H290; H314; H318;
	Ja	Ej granskad	3	Ferrolix 3387 (Tiamin 187)	Frätande Skadligt	Tiami Vattenkemi AB	2017-10-13	info saknas	Skin Corr. 1B; Eye Dam. 1; STOT SE 3; H314; H318; H335;
	Ja	Ej granskad	1	Ferrolix 8341		Kurita Europe GmbH	2016-04-11	info saknas	
	Ja	Ej granskad	4	Gasol	Brandfarligt Gasbehållare	AGA Gas AB	2017-08-23	info saknas	Flam. Gas 1; H220; H280;
	Ja	Ej granskad	3	KorroDEX 4866	Frätande	Kurita Sverige AB	2017-10-13	info saknas	Eye Dam. 1; Skin Corr. 1A; Met. Corr. 1; H290; H314; H318;
	Ja	Ej granskad	3	Natriumhydroxid 45% Teknisk	Frätande	Brenntag Nordic AB	2003-06-16	info saknas	C; R35
	Ja	Ej granskad	1	Vakuumsalt		Ab Hanson & Möhring	2015-11-17	info saknas	
Skorsten	Nej	Ej granskad	2	Blandning av industriella gaser (300000000443)	Gasbehållare	Air Products Netherlands	2016-11-28	info saknas	H280;
	Nej	Ej granskad	2	Blandning av industriella gaser (300000034150)	Gasbehållare	Air Products Netherlands	2015-07-02	info saknas	H280;
Tvätthall	Ja	Ej granskad	3	Ikaclean Avfettning Plus	Frätande	Sanego AB	2015-03-09	info saknas	Skin Corr. 1B; H314;
	Nej	Ej granskad	2	IKACLEAN GLASPUTS	Skadligt	Ikaros AB	2016-05-31	info saknas	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; H315; H319;
	Ja	Ej granskad	2	IKACLEAN KOMBI 301 VAXSCHAMPO	Irriterande	Ikaros AB	2013-02-25	info saknas	Xi; R41
	Ja	Ej granskad	2	IKACLEAN REXOL A (IKACLEAN 241 AVFETTNING)	Hälsosfarlig	Ikaros AB	2015-04-08	info saknas	Asp. tox. 1; Aquatic Chronic 3; H304; H412; EUH066;
	Nej	Ej granskad	3	SPOLARVÄTSKA Koncentrerad	Brandfarligt	AB Prols Fabrik	2016-03-04	info saknas	Flam. Liq. 2; H225;
Mekanisk verkstad	Ja	Ej granskad	2	7300 CombiColor Täckfärg	Brandfarligt Skadligt	Rust-oleum Netherlands Bv	2017-10-23	info saknas	Flam. Liq. 3; STOT SE 3; Aquatic Chronic 3; H226; H336; H412; EUH208; EUH066;
	Ja	Ej granskad	4	ASSA LÅSSPRAY	Brandfarligt	Assa Ab	2017-06-28	info saknas	Aquatic Chronic 4; H223; H413; H229; EUH066;
	Ja	Ej granskad	3	COPASLIP	Miljöfarlig	NorDen Olje AB	2018-06-19	info saknas	Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 2; H400; H411;

Riskbedömd	Status	Faronivå	Produktnamn	Piktogram	Leverantör	Utfärdande datum	Artikelnummer	Produktens klassificering
Ja	Ej granskad	1	Flügger Wood Seal (Flügger Akrylfogmassa)		Flügger AB	2017-03-02	info saknas	
Ja	Ej granskad	1	Graphite Anti-seize		NorDen Olje AB	2016-04-19	info saknas	
Ja	Ej granskad	1	HYDRAWAY HMA 46		FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB	2016-10-13	info saknas	
Ja	Ej granskad	4	LOCTITE 243	Skadligt Miljöfarlig	Henkel Norden Ab	2018-06-14	info saknas	Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 2; H317; H411;
Ja	Ej granskad	2	Loctite 406	Skadligt	Henkel Norden Ab	2017-12-12	info saknas	Skin Irrit. 2; STOT SE 3; Eye Irrit. 2; H315; H319; H335; EUH202;
Ja	Ej granskad	1	LOCTITE 573		Henkel Norden Ab	2016-12-20	info saknas	EUH210;
Ja	Ej granskad	4	LOCTITE Gas,olja och VVS - Tatning	Skadligt	Henkel Norden AB	2016-04-11	info saknas	Skin Sens. 1; H317;
Ja	Ej granskad	3	Metallgrund & Täck (Plomb Grund & Täckfärg (gammalt namn))	Brandfarligt Miljöfarlig	Tikkurila Sverige AB/Beckers Färg	2016-05-18	info saknas	Flam. Liq. 3; Aquatic Chronic 2; H226; H411;
Ja	Ej granskad	3	NITOR LACKNAFTA	Brandfarligt Skadligt Hälssofarlig Miljöfarlig	Alfort & Cronholm AB	2015-06-01	info saknas	Flam. Liq. 3; Asp. tox. 1; STOT SE 3; Aquatic Chronic 2; EUH066; H226; H304; H336; H411;
Ja	Ej granskad	1	PRF Leak tester		Taerosol Oy	2013-09-24	info saknas	
Ja	Ej granskad	4	PTFE Dry Lube	Brandfarligt Skadligt	VEIDEC AB	2015-05-20	info saknas	Flam. Liq. 1; Aquatic Chronic 3; Skin Irrit. 2; H222; H315; H412; H229;
Ja	Ej granskad	3	Tangit Rengöring PVC-U/C ABS	Brandfarligt Skadligt	Henkel Norden Ab	2018-04-25	info saknas	Eye Irrit. 2; STOT SE 3; Flam. Liq. 2; H225; H319; H336; EUH066;
Ja	Ej granskad	1	Tilia Skärolja		SIMFAS AB	2015-04-15	info saknas	EUH210;
Ja	Ej granskad	1	Ventilslippasta korn 60, 90, 120, 150 och 180 grov, 240 medium Ventilslippasta korn 320, 400, 600, 800 fin Ventilslippasta fin/grov		Schmidts Polermedel AB	2015-04-01	info saknas	
Ja	Ej granskad	4	ZINC Aerosol	Brandfarligt Skadligt Hälssofarlig Miljöfarlig	CRC Industries Europe bvba	2016-09-13	info saknas	Eye Irrit. 2; STOT SE 3; STOT RE 2; Aquatic Chronic 1; H222; H229; H319; H336; H373; H410; EUH208;

Mekanisk verkstad

